


---

## 스마트 조립워크셀 기구 및 제어로직 동시 신속설계

정원일 김보배 박종일 김혜림 오하영 백수정  
지도 교수: 김덕영 교수님

**STEP 1.**  
**BACKGROUND**

# STEP 1. BACKGROUND : RCP



## WHY

### 다양한 소비자의 요구

- 시시각각 변하는 소비자의 요구
- 트렌드에 맞는 제품을 적시 생산
- 소품종 대량생산 -> 다품종 소량생산 체제로 변화 필요

## WHAT

### 민첩한 공정 변화

- 다양한 제품에 대응 가능한 민첩한 (agile) 공정 변화 필요
- 공정 변화에 따라 물리적 구조 변경, 장비 추가의 필요성 존재
- 공정 변경에 예상치 못한 시간/비용 발생 가능


## HOW

### 신속한 제어 모델 설계/검증

- 3D CAD 기반 모델 설계
- 레이아웃, 구동계적 등 물리적 특성 검증
- **3D 가상환경 기반의 제어 로직 설계 및 검증**


**STEP 2.**  
**SOFTWARE**

## STEP 2. SOFTWARE




SolidWorks

- 부품 파트 모델링
- 어셈블리 파일 생성
- 선형, 원형 모터 부여
- 중력, 접촉 등의 모델 시뮬레이션



NI SoftMotion



NATIONAL INSTRUMENTS  
LabVIEW™

- SOLIDWORKS 모터 연동
- 제어 로직, 피드백 UI 구현
- 모터 각도, 거리 제어 시뮬레이션

**STEP 3.**  
**SYSTEM LAYOUT**

# STEP 3. SYSTEM LAYOUT

## 1. ASRS(자동 저장/검색 시스템)


모터/하우징 팔레트 보관  
입출고 구역, 보관회수기계(SRM),  
셔틀, 컨베이어로 구성  
제품 주문 시 지정된 모터, 팔레트  
검색 후 이송

## 2. WORK CELL

조립을 수행하는 셀 타입 Workplace  
컨베이어, 푸셔, 엘리베이터 등을 이용한  
팔레트 이송  
모터 드라이버, PLC 등 제어 환경 지원

## 3. SCARA ROBOT

모터/하우징 조립을 수행  
End Effector가 다른 두대의 로봇이 부품  
안착, 고정의 작업을 각각 수행



스마트 조립워크셀 기구 및 제어로직 동시 신속설계


-전체 공정-

**STEP 4.**  
**COMPONENTS**

STEP 4.  
COMPONENTS : ASRS




HOUSING & MOTOR




ASRS



PALLET



STEP 4.  
COMPONENTS : WORKCELL




WORK CELL



BASE & PUSHER


STEP 4.  
COMPONENTS : CONVEYOR



WIDE CONVEYOR




DOUBLE CONVEYOR




WIDE CONV. MOTOR

STEP 4.  
COMPONENTS : SCARA




FRONT VIEW



EXPLODED VIEW




TYPE I : GRIPPER



TYPE II : DRIVER

**STEP 5.**  
**CONTROL LOGIC**

## STEP 5. CONTROL LOGIC : ASRS





### 구동 시나리오

- 7X8 인벤토리에 모터/하우징 무작위 저장
- 사용자가 원하는 제품 주문
- 주문된 제품에 필요한 부품 위치 탐색 후 회수
- 회수품 컨베이어에 안착

### 제어 모델

- 가로, 세로 2개 주축을 이용한 셔틀 이동
- 목표 지점 좌표화 및 모터 구동 거리로 변환
- 목표 지점 도착 후 블레이드를 이용한 부품 회수/안착
- 중력, 접촉 등 물리 모델 적용
- 부품 이송 중 낙하 현상 방지를 위한 속도, 가속도 설정 및 변경

# STEP 5. CONTROL LOGIC : SCARA



$$E = +\cos^{-1}\left(\frac{X^2 + Y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2}\right)$$



$$S + Q = \arctan 2(Y, X)$$

$$Q = +\cos^{-1}\left(\frac{X^2 + Y^2 + L_1^2 - L_2^2}{2L_1\sqrt{X^2 + Y^2}}\right)$$

$$S = (S + Q) - Q$$

$$W = C - S - E$$

$$V = Z - Z_0$$



Tighten finger servo screw, then back off to unbind.

Tighten wrist servo screw completely.

## 구동 시나리오

- 이송된 하우징에 SCARA1(gripper)로 모터 안착
- 안착된 모터를 SCARA2(drill)가 고정
- 작업 delay time을 고려한 병렬적 작업 수행

## 제어 모델

- SCARA 로봇 중심축 기준 작업 공간 좌표화
- 좌표에 따른 로봇 구동 각도 공식 도출
- LabVIEW에 공식 반영 및 각도 제어
- 공정 시나리오 반영된 제어 로직 생성
- 병렬적 작업 수행을 위한 간섭 방지 delay 부여


스마트 조립워크셀 기구 및 제어로직 동시 신속설계

- **ASRS** 제어 시뮬레이션 -

애니메이션 영상




제어 모델 영상



**STEP 6.**  
**CONCLUSION**



# STEP 6. CONCLUSION

가상 환경에서  
제어 로직 검증




제어 로직

실제 환경 적용  
Calibration



3D 가상 모델

신속 정확한  
제어 모델 생성



실제 환경



**THANK YOU**